



Legende

- Richtung Landshut
- Richtung Regensburg

Verkehrsrechtliche Anordnung	
B 15	
Instandsetzung	
Martinshaus bis südl. Essenbach	
Absch. 1300 / Stat. 0,000 bis Absch. 1340 / Stat. 5,936	
Übersichtsplan	M=1:50000
Umleitung	
Aufgestellt	
Landshut, den 25.08.2017	
Staatliches Bauamt Landshut	
Köhl, BOR	