



Umleitung:
über LA 7, St 2141,
LA 10 und LA 22

Umleitung
St 2074 Instandsetzung bei Unterhain
Unterlage / Blatt-Nr.: 30.004 M=1:40.000
Umleitungsplan / BA 4
Aufgestellt Landshut den 26.05.2023 Staatliches Bauamt Landshut